



השער הכלכלי המוביל של ישראל  
www.ashdodport.co.il

# עלון בטיחות

עלון מספר 31, כסלו תשע"ג

ערך מאגר עמר מונדס במחנות חביות נמל אשדוד בע"מ - נעצוב יורדי בן חיים



## מכולה שנפלה

במהלך פריקת מכולות ברציף 23, מפעיל מנוף הגשר נטל מכולה 20' מהאונייה, הניח אותה על עגלת גורר מכולות והפעיל את מתג שיחרור הספריידר מהמכולה. נורית ההוריייה הצביעה על כך שהספריידר במצב משוחרר. המפעיל הרים את הספריידר אך בשל תקלה טכנית, המכולה נותרה מחוברת לפינה אחת בספריידר, וכתוצאה מכך במהלך פעולת ההרמה המכולה ניתקה מהספריידר ונפלה מהגורר לרציף.

### לקחי התאונה

1. מפעיל המנוף יקפיד על שלבי הרמת מכולות כדלקמן:
  - 1.1 ביצוע מתיחה קלה של כבלי ההרמה של המנוף.
  - 1.2 הרמה קלה של הספריידר במטרה לוודא שחרור מוחלט של המכולה מהמנוף.
  - 1.3 המשך פעולת ההרמה.
2. תחזוקה שוטפת ונאותה על מערכות ההרמה במנופים.

הבטיחות קודמת לנפילה!  
הנהלת חברת נמל אשדוד בע"מ